

Dreiwalzwerke: Services und Walzenaustausch

Grinding & Dispersing Customer Service

Profitieren Sie von unserem Walzenaustauschprogramm und unseren Walzenservices und minimieren Sie so die Stillstandzeiten Ihres Dreiwalzwerks. Wir haben einen eigenen Lagerbestand, der einen schnellen Austausch Ihrer Walzen ermöglicht. Darüber hinaus sichert Ihnen unser Walzenrevisions-Service eine gleichbleibend hohe Produktqualität.

Austauschservice (revidierter Walzensatz)

Austausch Ihrer Walzen gegen revidierte Walzen aus unserem Lagerbestand

- Verfügbarkeit der benötigten Walzen: Ca. 2 Wochen
- Maschinenstillstand: Ca. 2 Tage

Austauschservice (neuer Walzensatz)

Austausch Ihrer Walzen gegen neue Walzen

- Verfügbarkeit der benötigten Walzen: Ca. 8 Wochen
- Maschinenstillstand: Ca. 2 Tage

Walzenrevision

Überarbeitung Ihrer Walzen nach Ihren Wünschen in unserer Werkstatt. Nach Erhalt Ihres Walzensatzes prüfen wir den Zustand und setzen uns mit Ihnen in Verbindung, um die notwendigen Revisionsarbeiten abzustimmen.

- Maschinenstillstand: 6 - 8 Wochen

Wir bieten auch Remote-Beratung für Dreiwalzwerke an. In einem Gespräch mit unseren Experten erfahren Sie, wie Sie Ihr Dreiwalzwerk neu einstellen und alle Parameter perfekt auf Ihre Produkte abstimmen können. Kontaktieren Sie uns für weitere Details.



Vorteile

- Effiziente Produktionsleistung
- Keine Produktivitätsverluste
- Sicherung der Produktqualität
- Optimale Produktionszeiten

Beispiele defekter Walzen.




Walzen müssen nachgeschliffen werden.



Walzen müssen nachgeschliffen werden.



Verschmutzte Walzen führen zu Mehrkosten. Bitte nur gereinigt versenden.



Der Mantel muss ersetzt werden.



Der Schenkel muss ersetzt werden.



Der Mantel muss ersetzt werden.

Falls Sie Fragen zu diesem Service oder allgemein zu unseren Dienstleistungen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an: cs.gd@buhlergroup.com

Hotline

Der direkte Draht zu unseren Fachleuten

Technischer Support Tel. +49 (0) 6023 9194 499

Spare parts Tel. +49 (0) 6023 9194 423

Bühler Alzenau GmbH – Business Area Grinding & Dispersing

Siemensstr. 88

T +49 (0) 6023 9194 402

D-63755 Alzenau, Deutschland

F +49 (0) 6023 9194 444

cs.gd@buhlergroup.com

buhlergroup.com

