

Servicio de mantenimiento para molinos de tres cilindros.

Grinding & Dispersing Customer Service

Gracias a un sistema de refrigeración eficiente, los cilindros funcionales aumentan la productividad y facilitan una descarga de producto óptima. La presión de contacto de cilindros constante favorece una calidad de producto consistente y, de esta forma, acorta los tiempos de fabricación. Se pueden seleccionar las siguientes opciones de servicio:

Servicio de procesamiento (juego de cilindros reparado)


- Expedición de los cilindros defectuosos a Bühler
- Protocolización del estado
- Revisión de los cilindros según el pedido del cliente
- Expedición del juego de cilindros
- Máquina parada: 6-8 semanas

Servicio de sustitución (juego de cilindros usado)

- Acondicionamiento de los cilindros de sustitución según el pedido del cliente
- Disponibilidad de los cilindros necesarios en 2 semanas
- Expedición del juego de cilindros
- Apagado de la máquina y cambio de cilindros controlados
- Expedición de los cilindros defectuosos a Bühler
- Parada de la máquina: máx. 3 días

Servicio de cilindros de recambio (juego de cilindros nuevo)

- Fabricación de los cilindros de recambio según el pedido del cliente
- Disponibilidad de los cilindros necesarios en hasta 8 semanas
- Expedición del juego de cilindros
- Apagado de la máquina y cambio de cilindros controlados
- Parada de la máquina: máx. 3 días



Ventajas

- Productividad eficiente
- Sin pérdidas de productividad
- Calidad del producto asegurada
- Tiempos de fabricación óptimos

Ejemplos de cilindros defectuosos.



Los cilindros se deben volver a rectificar.



Los cilindros se deben volver a rectificar.



El servicio de mantenimiento de cilindros requiere trabajo adicional.



La camisa debe reemplazarse.



El lado debe reemplazarse.



La camisa debe reemplazarse.

Indicación: enviar a Bühler solo cilindros limpios.

Si tiene alguna duda sobre este servicio o sobre nuestra prestación de servicios, envíenos un correo electrónico a: cs.gd@buhlergroup.com

Hotline

Comunicación directa con nuestros expertos

Asistencia técnica telefónica de Bühler

Tel. +49 (0) 6023 9194 499

Piezas de recambio

Tel. +49 (0) 6023 9194 423

Bühler Alzenau GmbH – Business Area Grinding & Dispersing

Siemensstr. 88

T +49 (0) 6023 9194 402

D-63755 Alzenau, Deutschland

F +49 (0) 6023 9194 444

cs.gd@buhlergroup.com

buhlergroup.com

BUHLER